



수 신 자 : 부산 금정구 중앙대로 1777 (부곡동, 금정구청) 금정구청장
(경 유)
제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 시험성적서

검 체 명	민방위비상급수	의 례 근 거	도시안전과-5119	접 수 번 호	수질분석팀-262
채 수 방 법	의뢰시료	채 수 일 자	2018년 2월 9일	접 수 일 자	2018년 2월 9일
검 사 목 적	정기검사	채 취 장 소	-		

(단위: /100 mL, CFU/mL, mg/L)

시험항목 시료명	일반세균	총대장균군	분원성대장균군	암모니아성질소	질산성질소	과광간산칼륨소비량	판정
1. 서1동지하수	92	불검출	불검출	불검출	2.8	0.3	6개 항목 적합
5. 금정전자공고2	71	불검출	불검출	불검출	1.9	0.3	6개 항목 적합
7. 서곡초등학교	0	불검출	불검출	불검출	1.2	0.6	6개 항목 적합
8. 예원정보고	930	검출	불검출	불검출	1.2	0.3	부적합
9. 삼한APT(금사동)	1400	검출	불검출	불검출	1.2	0.3	부적합
10. 시영APT 120동	95	불검출	불검출	불검출	3.2	0.3	6개 항목 적합
12. 보덕사	10	불검출	불검출	불검출	4.4	0.3	6개 항목 적합
13. 금양중앞	0	불검출	불검출	불검출	2.4	0.3	6개 항목 적합
14. 부곡압	0	불검출	불검출	불검출	2.3	0.3	6개 항목 적합
15. 대동대학	24	불검출	불검출	불검출	2.1	0.3	6개 항목 적합
16. 수도사	1	불검출	불검출	불검출	2.1	0.3	6개 항목 적합
17. 부곡현대아파트	11	검출	불검출	불검출	2.6	0.6	부적합
19. 본동입구	0	불검출	불검출	불검출	1.0	0.3	6개 항목 적합
20. 국민주택	32	검출	불검출	불검출	3.0	0.3	부적합
21. 현대2차APT	4	불검출	불검출	불검출	3.2	0.3	6개 항목 적합
22. 부산대학교	1	불검출	불검출	불검출	3.4	0.3	6개 항목 적합
23. 하정마을	0	불검출	불검출	불검출	1.7	0.3	6개 항목 적합
24. 상현마을	95	불검출	불검출	불검출	1.4	0.3	6개 항목 적합
26. 선두구동사무소내	0	불검출	불검출	불검출	3.4	0.3	6개 항목 적합
27. 연못위	2	불검출	불검출	불검출	4.2	0.3	6개 항목 적합
29. 도로공사	8	불검출	불검출	불검출	3.5	0.3	6개 항목 적합
30. 선동 잔디구장옆	1200	불검출	불검출	불검출	3.3	0.3	부적합
31. 조리마을	76	불검출	불검출	불검출	3.0	0.3	6개 항목 적합
32. 대룡마을	97	불검출	불검출	불검출	2.5	0.3	6개 항목 적합
34. 자두농원옆	210	불검출	불검출	불검출	2.4	0.3	부적합
38. 금단마을	77	불검출	불검출	불검출	1.9	0.3	6개 항목 적합
39. 한일APT	17	불검출	불검출	불검출	6.5	0.3	6개 항목 적합
40. 태평양APT	360	불검출	불검출	불검출	2.7	0.3	부적합
41. 경보APT	98	불검출	불검출	불검출	2.6	0.6	6개 항목 적합
42. 금강부광APT	23	불검출	불검출	불검출	2.9	0.6	6개 항목 적합
43. 신동아APT 102동	0	불검출	불검출	불검출	2.3	0.3	6개 항목 적합
44. 부영벽산APT 102동	0	불검출	불검출	불검출	2.2	0.3	6개 항목 적합
45. 우성APT 8동	0	불검출	불검출	불검출	2.0	0.3	6개 항목 적합
46. 우성APT 12동	0	불검출	불검출	불검출	2.0	0.3	6개 항목 적합
47. 선경1,2차APT 8동	52	불검출	불검출	불검출	1.7	0.3	6개 항목 적합

(단위: /100 mL, CFU/mL, mg/L)

시험항목 시료명	일반세균	총대장균군	분원성대장균군	암모니아성질소	질산성질소	과망간산칼륨소비량	판정
48. 선경3차APT 311동	0	불검출	불검출	불검출	2.2	0.3	6개 항목 적합
49. 선경3차APT 312동	6	불검출	불검출	불검출	2.3	0.3	6개 항목 적합
50. 일신APT 2동	0	불검출	불검출	불검출	2.0	0.3	6개 항목 적합
51. 금성어린이집	31	검출	불검출	불검출	3.2	0.3	부적합
52. 금성토산주	17	불검출	불검출	불검출	3.1	0.3	6개 항목 적합
53. 국청사뒤	0	불검출	불검출	불검출	2.6	0.3	6개 항목 적합
54. 1통지내	4	불검출	불검출	불검출	2.7	0.3	6개 항목 적합
55. 2통지내	0	불검출	불검출	불검출	2.6	0.6	6개 항목 적합
56. 남문입구	53	불검출	불검출	불검출	3.0	0.3	6개 항목 적합
57. 세심정	97	불검출	불검출	불검출	3.1	0.3	6개 항목 적합

부산광역시보건환경연구원



지방환경연구사 정유나 수질분석팀장 김용순

협조자

시행일 2018-02-26

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2939

e-Mail